

RECONSTRUCCIÓN

REDACCION Y ADMINISTRACION: DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS Y REPARACIONES
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.—AMADOR DE LOS RIOS, 5.—MADRID

S U M A R I O

Cripta de los Caídos del Alcázar de Toledo, por Eduardo Lagarde, Arquitecto	309
El Convento-cripta de los mártires de Usera, por Luis García de la Rasilla, Arquitecto	315
Reconstrucción de la Villa de Potes (Santander), por Juan José Resines, Arquitecto	325
Proyecto de reconstrucción de la Iglesia Parroquial de Alpajes, en Aranjuez, por Rodolfo García Pablos, Arquitecto	329
Detalles arquitectónicos.	

AÑO V • NUMERO 47 • NOVIEMBRE 1944 • PRECIO DEL EJEMPLAR 4 PESETAS
SUSCRIPCION ANUAL: ESPAÑA E HISPANOAMERICA, 40 PESETAS. OTROS PAISES, 60 PESETAS

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Francisco Llopis y Sala

FABRICA: CALLE DE GRANADA, 31 Y 33 • TELEFONO 74718 • MADRID



POTES.—Conjunto del puente, mercado y viviendas particulares.

RECONSTRUCCION DE LA VILLA DE POTES, SANTANDER

La villa de Potes ha sido una de las localidades más castigadas por la guerra de Liberación.

Tan pronto fué adoptada, el primer problema que se presentó en su reconstrucción fué el del adecuado alojamiento del importante mercado que se celebra todos los lunes, y al que acuden multitud de lebaniegos.

Como al propio tiempo, y aparte de la destrucción total de todas las casas particulares de la plaza, no había más remedio que solucionar el inadecuado emplazamiento del puente sobre el río Quiviesa, utilizable únicamente por los carros de bueyes, mas no por el transporte moderno, se formuló un estudio de conjunto, con el que se consiguió solucionar los tres problemas básicos en la reconstrucción de la parte central de Potes.

A una distancia de 40 metros aguas arriba del antiguo se ha construído el nuevo puente, a base de sillería labrada en piedra del país,

reforzando los estribos con hormigón armado. La calzada, de seis metros, tiene aceras de uno, en semivoladizo, sobre ménsulas también labradas en la misma clase de piedra.

Desde las fundaciones del nuevo puente y hasta las del antiguo se rellenaron ambas márgenes del Quiviesa, a fin de aprovechar los grandes desniveles existentes para construir el mercado en su margen derecha y los servicios sanitarios en la izquierda. El mercado está estudiado en relación con las duras condiciones climatológicas de Potes. Para invierno se ha dispuesto un mercado de verduras cubierto, y como su estructura es de hormigón armado, el techo resultante nos dió una gran plaza, que al propio tiempo que para mercado al aire libre se utilizará espléndidamente para la celebración de fiestas, bailes regionales, etc., a cuyo fin, y avanzando sobre ella, se ha construído un templete octogonal, para la música o presidencia de los actos. Tanto el



POTES.—Plaza, mercado y nuevo puente. Abajo: Grupo de siete viviendas particulares.





POTES.—El puente nuevo. Abajo: Centro de Higiene rural y Hospital.





POTES.—Grupos de viviendas de nueva planta.

mercado cubierto como el superior, además de tener cómodos accesos, no sólo al nuevo puente, sino a las casas de la plaza, forman un conjunto homogéneo con el nuevo puente construído, tanto en estructura como en estilos.

A la vez que ambas obras se acometió la construcción de siete casas particulares, habiéndose estudiado todo ello como un conjunto único, consiguiéndose dotar a Potes de un rincón típicamente montañés, ya que en el mismo se ha seguido el estilo de la región.

Con el fin de aliviar la penuria de casas habitables se han construído de nueva planta cuatro grupos dobles de viviendas de renta reducida. Estas viviendas, adaptadas al estilo constructivo de la localidad, constan de un porche de entrada cubierto; una gran cocina-estancia, de lumbre baja y fregadera con agua corriente; tres dormitorios, y retrete.

Teniendo muy presente el carácter agrícola de la región, se ha dotado a cada casa de un amplio desván, accesible por la cocina-estancia, y en el que los habitantes pueden recoger y guardar los productos de sus cosechas.

En la actualidad, y ante la creciente demanda de este tipo de casa, se están construyendo otras dos manzanas iguales, ubicadas en la misma finca que las anteriormente descri-

tas, con lo que se constituirá un barrio obrero, situado en uno de los lugares más sanos y pintorescos del pueblo, no sólo por su situación, sino también por su proximidad a las ingentes moles de los Picos de Europa.

Otro gran problema de Potes era la reconstrucción del Centro Rural de Higiene y Hospital. En vista del total destrozo del anterior, y con el fin de aislarlo cuanto fuese posible de la población, se ha construído un edificio de nueva planta a orillas del río Deva.

También se ha hecho en estilo montañés; consta de semisótanos y dos plantas. En la de semisótanos están instalados los servicios generales de lavadero, carbonera, cocina, etc., con entrada independiente por la fachada Oeste. La planta primera está destinada a Centro Rural y quirófano, estando dedicada la segunda planta a hospital, con dos dormitorios generales, con acceso a tres amplias solanas.

Todas estas obras fueron entregadas por el Director de Regiones Devastadas el 14 de septiembre de 1944.

Actualmente están en construcción la Casacuartel de la Guardia Civil, el Ayuntamiento y Juzgado Municipal.

JUAN JOSÉ RESINES.
Arquitecto.